

# WIN11 系统 DC02 物联服务读不到串口 解决方法

版本：V1.0

编号：YCGY-TS-07-002

深圳市研成工业技术有限公司


## 一、打开设备管理器

### 1.1 搜索查找“设备管理器”并打开



## 二、更新驱动程序

### 2.1 找到驱动程序，步骤如下：



## 2.2 选择对应版本的驱动程序，如下图红色方框内

